




УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления  
автоматики и телемеханики  
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»

  
В.В.Аношкин  
«18» 12 2018 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»  
Управление автоматки и телемеханики

## ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА

№ ТНК ЦДИ 0415-2018

Индуктивно-проводной датчик (ИПД).  
Измерение напряжения питания ИПД.

\_\_\_\_\_  
(код наименования работы в ЕК АСУТР)


Периодическое техническое обслуживание  
(вид технического обслуживания (ремонта))

Электронный блок, путевой ящик  
(единица измерения)

\_\_\_\_\_  
(средний разряд работ)

НВ № 5.17  
(норма времени)

4 1  
(количество листов) (номер листа)

Разработал:  
Отделение автоматки  
и телемеханики ПКБ И  
Главный инженер  
  
А.В.Новиков  
«30» 11 2018 г.

## **1. Состав исполнителей**

Электромонтёр дистанции СЦБ (ШЦМ), электромеханик дистанции СЦБ (ШН).

## **2. Условия производства работ**

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке в соответствии с «Инструкцией по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств», с записью в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» (далее - ДУ-46).

## **3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения, монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы**

Инструменты и материалы:

- ключ от трансформаторного ящика.

Средства защиты:

- перчатки хлопчатобумажные, ГОСТ 12.4.010-75 (по числу членов бригады);
- очки защитные, ГОСТ 12.4.013-97 (по числу членов бригады).

Сигнальные принадлежности:

- сигнальные жилеты, ГОСТ Р 12.4.219-99;
- сигнальные флажки и рожок (при необходимости), ГОСТ 17581-72.

Средства измерения:

- мультиметр В7-63;
- измеритель RLC E7-22;
- мегаомметр Е6-24/1.

Примечание. Допускается использование разрешенных к применению аналогов указанных выше средств измерений и защиты, инструментов, оборудования и материалов.

## **4. Подготовительные мероприятия**

Проверить наличие и исправность специальной одежды и обуви, средств защиты, инструмента, измерительных приборов, приспособлений, материалов. Провести и оформить инструктажи по охране труда и производству работ. Оформить запись в «Журнале осмотра» (ДУ-46) о производстве работ и о необходимости оповещения работников по громкоговорящей связи или другим имеющимся видам связи о движении поездов, маневровых передвижениях и начале роспуска состава. Наличие

подписи ДСПГ под этой записью является разрешением для выполнения работ. Соблюдая требования обеспечения охраны труда проследовать к месту расположения вагонного замедлителя. Воспользовавшись одним из видов связи с ДСПГ согласовать начало работ.

## **5. Обеспечение безопасности движения поездов**

Работа выполняется в свободное от роспуска и маневров время или в технологическое «окно».

## **6. Обеспечение требований охраны труда**

6.1. При выполнении работы должны соблюдаться требования действующих нормативных документов по охране труда:

«Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации, блокировки в ОАО «РЖД» от 03.11.2015 г. № 2616р;

«Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» от 26.11.2015 г. №2765р.

## **7. Технология выполнения работы**

7.1. *Технические требования:*

7.1.1 Указанная работа выполняется без перекрытия зоны действия ИПД., см. ЦВИЯ.468933.007 РЭ.

7.1.2. Напряжение питания ИПД должно быть в пределах 198 -242 В.

7.2. *Технологические операции:*

7.2.1. Согласовать работы с ДСПГ или (и) с оператором распорядительного поста ГАЦ.

7.2.2. О начале работ сообщить ДСПГ или (и) оператору распорядительного поста ГАЦ.

7.2.3. Открыть трансформаторный ящик и измерить мультиметром (прибором, прошедшим метрологическую поверку) на клеммах, указанных в принципиальных схемах, утвержденных установленным порядком.

7.2.4. Измеренное напряжение должно соответствовать указанному значению в п.7.1.2. В случае отклонения от указанных пределов, выяснить и устранить причину этого.

7.2.5. Закрывать трансформаторный ящик, убрать мультиметр и инструменты.

7.2.6. Работоспособность проверить по индикации на пульте

управления или АРМе.

Закрыть трансформаторный ящик, убрать приборы и инструменты

### 8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

8.1. О результатах выполненной работы записать в оперативный план.

8.2. Оформить соответствующую запись в «Журнале осмотра» (ДУ-46).

### 9. Норма времени

(утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 08 октября 2018 г. № 2206р)

#### НОРМА ВРЕМЕНИ № 5.17

Наименование работы		Измерение напряжения питания ИПД		
Измеритель		исполнитель	количество исполнителей	норма времени, чел.-ч
ИПД		электромеханик - 1, электромонтер СЦБ 5 разряда - 1	2	0,036
№ п/п	Содержание работы	учтенный объем работы	оборудование, инструмент, материал	оперативное время на учетный объем работы, чел.-мин
1.	Трансформаторный ящик открыть	1 ИПД	мультиметр, ключ от трансформаторного ящика, радиостанции носимые	0,4
2.	Напряжение питания ИПД на клеммах измерить	то же		0,9
3.	Работоспособность по индикации проверить	-//-		0,1
4.	Трансформаторный ящик закрыть	-//-		0,4
Итого				1,8

Начальник отдела ПКБ И (Ш)

А.А.Коваленко

Технолог 1 категории ПКБ И (Ш)

Р.Н. Ованесов