УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления автоматики и телемеханики ЦДИ - филиала ОАО «РЖД» В.В.Аношкин « » 2020 г. Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и телемеханики ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № ТНК ЦШ 0127-2020 Электропривод типа СП Проверка внутреннего состояния, чистка и смазывание подвижных узлов электропривода (код наименования работы в ЕК АСУТР) Регламентированное техническое обслуживание (вид технического обслуживания (ремонта)) электропривод (единица измерения) <u>14</u> <u>1</u> (количество листов) (номер листа) Приведена в разделе 9 (средний разряд работ) (норма времени) Разработал: Отделение автоматики и телемеханики ПКБ И И.о. начальника отделения _____ А.В.Новиков

«___»____ 2020 г.

1. Состав исполнителей

1.1. На участках железнодорожных линий, кроме малоинтенсивных:

Исполнители	Разряд квалификации не менее	Количество исполнителей
Электромеханик *	-	1
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации**	5	1

1.2. На малоинтенсивных железнодорожных участках:

Исполнители	Разряд квалификации не менее	Количество исполнителей
Электромеханик железнодорожной инфраструктуры*	-	1
Монтер железнодорожной инфраструктуры**	5	1

^{* -} далее – электромеханик.

2. Условия производства работ

Работа выполняется:

- при наличии сформированного рабочего задания в автоматизированной системе ЕК АСУИ;
- в свободное от движения поездов время (в промежутках между поездами) или технологическое «окно»;
- электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, перед началом работ проинструктированным в установленном порядке.

3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, машины и механизмы, инструменты и материалы

- сигнальный жилет (по числу членов бригады);
- носимые радиостанции или другие средства связи;
- ампервольтомметр ЭК2346-1 или мультиметр В7-63/1;
- мобильное рабочее место «МРМ» (при наличии);
- перчатки для защиты от механических воздействий по ГОСТ 12.4.252-2013 (по числу членов бригады);
 - очки закрытые защитные по ГОСТ Р 12.4.230.1-2007;
- специализированный технологический автомобиль типа МКВР или СМШ (для доставки оборудования и персонала к месту работ);
- набор инструментов электромеханика СЦБ для ремонта и обслуживания стрелочного электропривода по ТУ -32ЭЛТ 038-12, черт. № 28013-00-00;
- приспособление для регулировки контактных пружин колодок, черт. ЮКЛЯ 296441;
- ключ торцевой 17x22 мм с отверстиями для оси-воротка, черт. ЮКЛЯ 763713.002;

<u>14</u> <u>2</u> (листов)

^{** -} далее – электромонтер.

- ось-вороток 12х200 мм, черт. ЮКЛЯ 711611.001;
- ключ торцевой с внутренним шестигранником с изолирующей рукояткой 12х160 мм, черт. ЮКЛЯ 296441.001;
 - молоток слесарный 0,5 кг;
 - линейка пластмассовая прозрачная бесцветная;
- свеча парафиновая или бесконтактный пирометр типа «Кельвин» (в зимний период);
 - масленка 0,5 л по ГОСТ 19853-74;
 - смазка ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267-74:
- набор пластинчатых щупов с диапазоном измерения 0,05-0,50 мм (набор щупов № 2 по ГОСТ 882-78 или набор щупов UNIOR 601896 701);
 - кисть флейцевая КФ25-1 по ГОСТ 10597-87;
 - бензин-растворитель для технических целей по ГОСТ 8505-80;
 - каболка пропитанная;
 - керосин для технических целей;
 - шкурка шлифовальная на тканевой основе №6 по ГОСТ 13344-79;
 - лакоткань марки ЛШМ;
 - лента изоляционная поливинилхлоридная ПВХ по ГОСТ 16214-86;
 - обтирочный материал (технический лоскут, ветошь).

Примечание. Допускается использование разрешенных к применению аналогов указанных выше средств измерений, защиты, связи материалов и оборудования.

4. Подготовительные мероприятия

Подготовить средства защиты, измерений, связи, инструменты и материалы, приведенные в разделе 3 данной карты.

ВНИМАНИЕ. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, выбоин, заусениц. При использовании гаечного ключа запрещается применять подкладки при зазорах между гранями гайки и ключа.

Молоток и зубило на должны иметь трещин, сбитых ударных частей, наклепов и заусениц на боковых гранях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент с изолирующими рукоятками при наличии сколов, вздутий и прочих дефектов изоляции.

Неисправный инструмент следует заменить исправным.

5. Обеспечение безопасности движения поездов

- 5.1. Время проверки электропривода согласовывается с дежурным по станции (далее ДСП), если стрелка находится на диспетчерском управлении с диспетчером поездным (далее ДНЦ).
- 5.2. Замена элементов и/или регулировка контактной системы электропривода (при необходимости) выполняется при условии обеспечения безопасности движения в соответствии с требованиями «Инструкции по

обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ, ЦШ-530-11», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055р (далее – Инструкция ЦШ-530-11).

Примечание. Здесь и далее по тексту целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании данной картой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то применяется та часть текста, где не затрагивается ссылка на этот документ.

6. Обеспечение требований охраны труда

6.1. При выполнении технологических операций раздела 7 следует руководствоваться требованиями раздела 1, подразделов 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 раздела 2, подраздела 4.2 раздела 4 «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ-074-2015), утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015 г. № 2765р и требованиями разделов 1, 2, 3, 10, подразделов 5.1, 5.4 раздела 5 «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 3 ноября 2015 г. № 2616р.

Примечание. Меры безопасности персонала, приведенные ниже, должны рассматриваться как дополнительные по отношению к мерам, установленным указанными выше Правилами.

6.2. Внутренняя проверка электроприводов выполняется с оформлением записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети формы ДУ- 46 (далее — Журнал осмотра) о необходимости объявления ДСП по громкоговорящей связи о движении (приближении) поездов в районе места работы.

Последовательность проверки должна быть определена с учетом направления движения поездов и маршрутов прохода по станции.

6.3. Работа выполняется работниками, не менее чем двумя взаимоконтроль И наблюдение за перемещением осуществляющими подвижных единиц, предупреждающими друг друга о приближении подвижного состава.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При приближении поезда во время выполнения работ следует заблаговременно сойти в сторону от пути на безопасное расстояние или заранее определенное место, предварительно проконтролировав, что материалы, инструмент и приспособления не выходят за пределы габарита приближения строений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. До начала работ по внутренней чистке электропривода необходимо выключить курбельный контакт электропривода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. В зимний период следует учитывать включенное состояние резисторов электрообогрева в электроприводе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Для защиты от механических повреждений работу следует производить в перчатках и защитных очках.

7. Технология выполнения работы

- 7.1. Технические требования для электроприводов стрелочных типа СП
- 7.1.1. Уплотнительный материал крышки электропривода должен исключать попадание влаги, пыли или снега в электропривод в закрытом состоянии.

Примечание. В качестве уплотнения допускается использовать жгут-косичку из каболки.

- 7.1.2. Ход ножей автопереключателя должен быть соосен центрам между контактными пружинами одной группы. Упорные (рессорные) пружины должны прилегать к контактным пружинам без зазора.
 - 7.1.3. Должны соблюдаться следующие зазоры:
- между зубом ножевого рычага автопереключателя и скосом выреза контрольной линейки прижатого остряка от 1 до 3 мм (проверяется по рискам на Т-образной планке и рискам, нанесенным на контрольные линейки);
- в уравнительной (кулачковой) муфте, соединяющей редуктор электропривода с электродвигателем от 0,5 до 1,2 мм;
- между контактным ножом автопереключателя и изолирующей колодкой при крайних положениях ножа не менее 1,5 мм.

Ножи в контактные пружины автопереключателя должны врубаться на глубину не менее 7 мм.

- 7.1.4. Каждая пара контактных пружин блокировочных контактов должна отжиматься равномерно. Необходимо чтобы упорные пружины плотно прижимались к контактным, а при опускании ножа отжимались вместе с ними на расстояние от 1,0 до 1,5 мм.
- 7.1.5 Напряжение на резисторах электрообогрева контактов автопереключателя типа ПЭВ-25Вт-56 Ом должно быть в пределах от 20 до 26 В переменного тока.
 - 7.2. Проверка правильности регулировки контрольных тяг стрелок
- 7.2.1. Запросить ДСП о переводе стрелки несколько раз. По расположению рисок, на контрольных линейках относительно выступов на Т-образной планке (см. рис. 1), проверить правильность регулировки контрольных тяг.




Рис.1. Схема контрольных выступов Т-образной планке.

7.2.2. При правильной регулировке контрольных тяг риски линейки должны быть расположены, как показано на рис.2 и не выходить за пределы выступа 3 мм Т-образной планки электропривода.




Рис.2. Положение риски на контрольной линейке относительно выступов на Т-образной планке при правильной регулировке короткой контрольной тяги (а), длинной контрольной тяги (б).

- 7.2.3. Регулировка контрольных тяг (при необходимости) выполняется по технологии, приведенной в карте № ТНК ЦШ 0460-2020.
- 7.3. Проверка состояния и надежности крепления внутренних частей электропривода
- 7.3.1. Выключить курбельный контакт электропривода (открутив болт и опустив курбельную заслонку) и открыть электропривод.
- 7.3.2. Визуально проверить наличие и состояние уплотнений электропривода:
 - флянца шланга электропривода и заглушки;
- профильной резины или жгута из каболки в крышке (уплотнение по контуру крышки должно размещаться в желобе плотно и не выпадать при открытии крышки);
- резиновых шайб, прикрепленных к курбельной заслонке, которые прикрывают отверстия для курбельной рукоятки и ключа (при закрытой на болт заслонке наличие зазора между корпусом электропривода и шайбами не допускается);
 - войлочных сальников в месте выхода шибера и контрольных линеек. При обнаружении внутри электропривода пыли или следов влаги

(подтеков масла) протереть техническим лоскутом (при сильном загрязнении лоскутом смоченном керосином), выяснить и устранить причину, при необходимости несправное уплотнение заменить по технологии, приведенной в карте технологического процесса № КПТ ЦШ 0726-2017.

- 7.3.3. Визуально проверить целость деталей и узлов, отсутствие изломов, сколов и других дефектов.
- 7.3.4. Торцевым ключом 17х22 мм с осью-воротком проверить надежность крепления электродвигателя, редуктора, блока автопереключателя (герконовых датчиков).

Надежность крепления стопорного винта гайки фрикционного сцепления и крепления контактных колодок автопереключателя проверить отверткой, убедиться в наличии шплинта, предотвращающего выпадение винта при самооткручивании.

Торцевым ключом 12х140 мм с изолирующей рукояткой проверить надежность крепления ножей автопереключателя.

Проверить целостность и правильность установки элементов, предохраняющих болтовые соединения от самопроизвольного отвинчивания.

Набором щупов произвести проверку зазора в уравнительной (кулачковой) муфте между втулкой кулачковой и вкладышем, зазор должен быть пределах допуска, согласно пункту 7.1.3 данной карты. Если зазор выходит за переделы допуска, следует ослабить болты крепления электродвигателя, путем смещения электродвигателя увеличить или уменьшить зазор и закрепить электродвигатель.

- 7.3.5. При проверке электродвигателя постоянного тока убедиться в наличии и правильности включения искрогасительных конденсаторов, подключенных к электродвигателю. Проверить соответствие типа конденсаторов технической документации, наличие отметок о проверке, а также надежность крепления и состояние паяных соединений. Выявленные недостатки устранить.
- 7.4. Проверка состояния коллектора и щеткодержателя электродвигателя постоянного тока
- 7.4.1. Снять смотровые заслонки. Осмотреть коллектор, проворачивая вал электродвигателя рукой, при этом необходимо следить за тем, чтобы не размыкались контрольные контакты автопереключателя.

Коллекторные пластины не должны возвышаться одна над другой или иметь раковины от подгара, между пластинами должны просматриваться проточки.

Визуально проверить доступные места щеткодержателей. Особое внимание обратить на отсутствие перекоса щеток и чрезмерного их износа, на плотность прижатия щеток к коллекторным пластинам, а также

свободность их хода в щеткодержателях. При необходимости почистить щеточный узел от угольной пыли тканью, смоченной в бензинерастворителе.

7.4.2. Включить курбельный контакт запросить ДСП о переводе стрелки и проверить отсутствие искрения под сбегающим краем щетки электродвигателя при его работе.

При обнаружении искрения третьей степени (см. таблицу 1) электродвигатель следует заменить (технология замены электродвигателей стрелочных электроприводов приведена в технико-нормировочной карте № ТНК ЦШ 0113-2017).

7.4.3. Выключить курбельный контакт. Установить смотровые заслонки.

Таблица 1

Степень	Характеристика степени	Состояние коллектора и щеток			
искрения	искрения	Состояние коллектора и щеток			
1	Отсутствие искрения (темная	Отсутствие почернения на коллекторе и			
1	коммутация)	следов нагара на щетках			
2	Слабое искрение под частью	Появление следов почернения на			
2	края щетки	коллекторе и следов нагара на щетках			
	Значительное искрение под	Значительное почернение на коллекторе,			
3	всем краем щетки с появлением	а также подгар и частичное разрушение			
	крупных и вылетающих искр.	щеток			

7.5. Проверка состояния монтажа и его крепления

7.5.1. Визуально проверить:

- отсутствие нарушения изоляции монтажных проводов;
- надежность крепления разъемов герконовых датчиков;
- состояние наконечников;
- наличие гаек и контргаек на штырях контактов.

Надежность крепления монтажных проводов на контактных колодках автопереключателя и электродвигателя (для двигателей ЭМСУ проводов обогрева электронного блока двигателя) проверить попыткой подтяжки гаек торцевым ключом с изолирующей рукояткой 8х140 мм.

7.5.2. Проверить:

- надежность крепления монтажного жгута в держателях; дополнительная изоляция (изоляционная трубка, лакоткань) должна выступать за края металлических скоб от 5 мм до 7 мм;
- наличие дополнительной изоляции (изоляционная трубка, изоляционная лента) в местах ввода в электропривод монтажного жгута.

Изоляцию, не обеспечивающую защиту от повреждения монтажного жгута, следует заменить.

- 7.6. Чистка и смазывание внутренних частей электропривода
- 7.6.1. Смазыванию подлежат зубчатые колеса открытых зубчатых передач, открытые поверхности узлов и деталей, работающих в условиях трения. В таблице 2 указан перечень деталей и узлов, подлежащих смазыванию, вид применяемой смазки и способ ее нанесения. Смазывание производится без разборки электропривода.

Перед нанесением новой смазки необходимо удалить старую смазку, очистить от загрязнений техническим лоскутом, смоченным в керосине.

После проведения смазочных работ следует включить курбельный контакт и запросить ДСП о переводе стрелки (установке КСБ, УТС) несколько раз, а затем выключить курбельный контакт и удалить излишки смазки.

Таблица 2

Перечень смазываемых деталей и узлов	Тип смазки	Способ нанесения смазки
Шибер и контрольные линейки (открытые поверхности)		Кисточкой
Масляная ванна шибера*	Индустриальные (ГОСТ	Доливка
Оси и ролики рычагов автопереключателя, шибера, контрольных линеек	20799-75) и осевые масла (ГОСТ 610-72) с учетом минимальных местных	
Оси и шарниры запорного устройства и курбельной заслонки	температур (таблица 3)	Кисточкой или капельным методом
Войлочные сальники шибера и контрольных линеек		Кисточкой или капельным методом
Венцы валов-шестерен и венцы открытых зубчатых передач	ЦИАТИМ-201или другая смазка с аналогичными характеристиками	Кисточкой или капельным методом

^{*}При наличии в конструкции электропривода ванны шибера.

Таблица 3

Марка масла	Индустриальные масла				Осевые масла		
	И-12А	И-20А	И-30А	И-40А	И-50А	зимнее	северное
Температура застывания (°C)	- 30	- 15	- 15	- 15	- 20	- 40	- 55

7.7. Проверку уровня масла в редукторе электропривода

ВНИМАНИЕ. Для электроприводов с металлокерамическими дисками фрикционного сцепления подраздел 7.7 не выполняется.

7.7.1. Отвернуть верхнюю пробку корпуса редуктора, опустить в отверстие маслоуказатель. По риске маслоуказателя определить уровень масла в редукторе.

Доливка масла в редуктор (по необходимости) выполняется по технологии, приведенной в технико-нормировочной карте № ТНК ЦШ 0131-2015.

7.8. Чистка и регулировка контактов автопереключателя

ВНИМАНИЕ. Для электроприводов с герконовыми датчиками вместо автопереключателя подраздел 7.8 не выполняется.

7.8.1. Визуально проверить отсутствие трещин и выбоин, а также нагара и/или металлической пыли на контактных колодках и ножах автопереключателя. Техническим лоскутом произвести чистку контактных ножей и пружин. При наличии нагара контактные поверхности зачистить шлифовальной шкуркой, металлическую пыль удалить техническим лоскутом, смоченным в бензине-растворителе. При необходимости, замена контактных и/или ножевых колодок автопереключателя выполняется по технологии, приведенной в № ТНК ЦШ 0359-2017.

7.8.2. Проверить:

- симметричность расположения контактных ножей относительно контактных пружин 1 (см. рис.3);
 - перпендикулярность оси ножа к основанию контактной колодки 3;
 - плотность прилегания упорных пружин 2 к контактным пружинам 1.




Рис.3. Контактная колодка: 1 - контактная пружина; 2 - упорная пружина; 3 — основание контактной колодки.

7.8.3. Включить курбельный контакт и запросить дежурного по станции о переводе стрелки (установке КСБ, УТС) несколько раз.

Проверить при этом:

- что каждая пара контактных пружин при врубании контактного ножа отжимается на одинаковое расстояние $(1 \div 1,5 \text{ мм})$ (определяется путем измерения пластмассовой прозрачной линейкой расстояния между контактными пружинами до врубания и после врубания ножа);
- глубину врубания ножей в контактные пружины (на соответствие требованию п. 7.1.3 данной карты) пластмассовой прозрачной линейкой (см. рис.4);
- наличие зазора между ножом и изолирующей колодкой при крайних положениях ножа (см. п. 7.1.3 и рис.4). При врубании контактные ножи не должны ударять в основания контактных колодок.




Рис.4. Схема расположения ножа относительно контактной колодки: 1 — колодка с ножами; 2 — контактная пружина; 3 — контактная колодка; 4 — основание переключателя.

7.8.4. В плюсовом и минусовом положениях стрелки и при выключенном положении курбельного контакта с помощью шаблонов, входящих в набор инструментов электромеханика СЦБ для ремонта и обслуживания стрелочного электропривода (см. рис. 5) произвести проверку расстояний между контактными пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ. Проверка производится при отсутствии ножей между контактными пружинами.

- поочередно ввести шаблоны размерами 5,7 мм и 11,6 мм между контактными пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя соответственно. Шаблоны должны свободно проходить между ними;
- поочередно ввести шаблоны размерами 6,4 мм и 12,5 мм между контактными пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя соответственно. Шаблоны должны проходить между ними с усилием и незначительно раздвинуть пружины контактов.




Рис. 5. Шаблоны для проверки расстояния между контактными пружинами («ПР» - проходит, «НЕ» - не проходит).

7.8.5. Регулировка пружин контактных колодок автопереключателя (при необходимости) производится при выключенном положении курбельного контакта и при отсутствии ножей между контактными пружинами специальным ключом (см. рис. 6), следующим образом:

- держа ключ за ручку вертикально, установить его прорезью на упорную пружину;
- поворачивать ключ с приложением легкого усилия, одновременно перемещая его по профилю пружины, до момента касания упорной пружины контактной пружины (при регулировке правых пружин (см. рис.3) вращение производится по часовой стрелке, а при регулировке левых пружин против часовой стрелки);
 - снять ключ с упорной пружины;
- выполнить проверку правильности регулировки расстояний между контактными пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя в соответствии с п.7.8.4.



Рис. 6. Приспособление для регулировки контактных пружин автопереключателя

7.8.6. Проверить состояние и надежность крепления резисторов электрообогрева в электроприводе, состояние паяных соединений.

В зимний период проверить исправность работы электрообогрева, для чего:

- включить курбельный контакт;
- переносным измерительным прибором измерить напряжение на резисторах обогрева контактов автопереключателя, которое должно быть в пределах, указанных в пункте 7.1.5 данной карты;
- бесконтактным пирометром типа «Кельвин» или парафиновой свечой проверить нагрев резисторов.
 - 7.9. Проверка блокировочной заслонки и действия замка
- 7.9.1. Включая и выключая курбельный контакт электропривода, проверить ход блокировочной заслонки. Заслонка должна двигаться легко, без заеданий. Проверить работу фиксатора заслонки, а также невозможность поднятия заслонки без отжима фиксатора.
- 7.9.2. Проверить, что при опускании блокировочной заслонки нож курбельного контакта полностью размыкает блокировочные контакты.

Проверить работу пружин курбельного контакта при опускании и поднятии ножа согласно требованиям пункта 7.1.4 данной карты.

Проверить надежность крепления гайки курбельного выключателя.

Проверить отсутствие свободного хода курбельного выключателя при поднятом положении курбельной заслонки и закрученном болте крепления в корпусе электропривода путем поднятия курбельного выключателя. Выключатель не должен подниматься.

Надежность крепления монтажных проводов на контактной колодке (контактных колодках) проверить попыткой их подтяжки торцевым ключом с изолирующей рукояткой 8х140 мм.

- 7.9.3. Проверить действие замка электропривода:
- вставить специальный ключ в замковое устройство электропривода и поворачивая его убедиться, что защелки работают легко без перекосов, заеданий и полностью освобождают чеку (ушко) крышки (крышка открывается);
- повернуть ключ в исходное положение и проконтролировать, что защелки под действием пружины возвращаются в исходное положение и надежно захватывают чеку (ушко) крышки (крышка не открывается).

При закрытом электроприводе проверить плотность прилегания крышки к корпусу электропривода: за выступ крышки покачать вверх-вниз (при наличии свободного хода заменить уплотнение крышки).

- 7.10. Проверка работы электропривода
- 7.10.1. Открыть крышку электропривода, включить курбельный контакт и запросить дежурного по станции о переводе стрелки (установке/снятии КСБ, УТС) несколько раз.
 - 7.10.2. При работе электропривода проконтролировать:
- отсутствие толчков и ударов при переводе стрелки или установке/снятии КСБ, УТС (движение шибера и контрольных линеек, которое должно быть без перекосов);
- отсутствие смещения электропривода или его деталей относительно друг друга в местах крепления;
- правильность работы автопереключателя электропривода, согласно подразделу 7.8 данной карты;
- что скорости перевода стрелки (поворотного, подвижного сердечника крестовин с непрерывной поверхностью катания) в плюсовое и минусовое положения примерно одинаковы.

Закрыть крышку электропривода, закрепить ключом курбельную заслонку.

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

- 8.1. Сделать запись в Журнале осмотра об окончании работ и отмене оповещения.
- 8.2. О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2, а также сделать отметку о выполнении рабочего задания в автоматизированной системе (ЕК АСУИ).

9. Норма времени

(утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17 июля 2014 г. № 1678р) ВНИМАНИЕ. При расчете трудозатрат:

- пункты 4 и 5 HB учитываются только для электроприводов с электродвигателями постоянного тока;

- пункт 6 HB для электроприводов с металлокерамическими дисками фрикционного сцепления не учитывается;
- пункт 8 HB для электроприводов с герконовыми датчиками вместо автопереключателя не учитывается.

НОРМА ВРЕМЕНИ № 42 (2.1.3)

Взмеритель работ Исполнитель Количество исполнителей 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Наименование работ Электропривод типа СП. Проверка внутреннего состояния, чистка и смазывание подвижных узлов электропривода							
Проверку отсутствия обрыва секций контрольных тат произвести Проверку отсутствия обрыва секций контрольных тат произвести Проверку утоготения произвести Проверку утоготения электропривода произвести Проверку утоготения обрыва секций Проверку утоготения электропривода произвести Проверку утоготения утоготения произвести Проверку утоготения утоготения произвести Проверку утоготения закательным действия частей закательным произвести Проверку утоготения закательным действия закательным		Измеритель работ Испол			Количество			
CП-6MT, СП-7К, СП-10, СП-12К разряда - 1 0,502 № п/п СОлержание работы Учтенный объем работы объем работы Оборудование, инструмент, материал инструмент, материал ина замка произвести Оперативное время на учтенный объем работы инструмент, материал инструмент, материал привод инструмент, материал инструмент,			иеханик - 1					
№ п/п Содержание работы Учтенный объем работы Оборудование, инструмент, материал объем работы Учтенный объем работы Оборудование, инструмент, материал объем работы Электропривод типа СП6, СП-6М, СП-Тж, СП-12Р, СП-3, СП-6, СП-6М Остор внутреннего состояния 1 Учтенный объем работы Учтенный объем работы Учтенный объем работы Электропривод типа СП6, СП-6М ПСП-2Р, СП-3, СП-6, СП-6М СП-2Р, СП-3, СП-6, СП-6М СП-2Р, СП-3, СП-6, СП-6М СП-2Р, СП-3, СП-6, СП-6М СП-12R, СП-12R, СП-12R, СП-12R СП-06м СП-06м СП-12R, СП-12R, СП-12R СП-06м СП-06м СП-12R, С	Электропривод типа СП-6К, СП-6МГ, СП-7К, СП-10, разря			2	0,502			
П/п Содержание работы объем работы инструмент, материал СП-6к, СП-2р, СП-3, СП-6к СП-6к, СП-10, СП-12к СП-10, СП-						учтенны работы, Электро	й объем челмин Электро привод	
1 Открытие электропривода произвести электропривод Ключ от электропривода, торцовые ключи с электропривода, торцовые ключи с внутренних частей проверить 1	Солеруацие работ	боты	объем работы	СП-2, СП-2Р, СП-3, СП-6,		СП-6К, СП-6МГ, СП-7К, СП-10, СП-12Н,		
2 электропривода произвести и крепление внутренних частей проверить То же торцовые ключи с изолирующей рукояткой (7x140) мм, (9x140) мм, торцовой ключ торцовой торцовой ключ торцовой ключ торцовой ключ торцовой ключ торцовой торцовой ключ торцовой ключ торцовой ключ торцовой ключ торцовой торцовой ключ торцовой торцовой торцовой ключ торцовой торцовой торцовой торцовой торцовой торцовой торцовой торцовой торцовой	1	Открытие электропривод	а произвести	=		1	1	
Проверку остояния коллектора и шеткодержателя электродвигателя постоянного тока произвести -//- дистку и смазывание электропривода произвести Проверку уплотнения электропривода произвести Проверку уплотнения электропривода произвести Проверку уплотнения электропривода произвести Проверку облокировочной заслонки и действия замка произвести -//- шактропривода произвести -//- шлифовальное полотно, смазочные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные средства связи 1,3	2	электропривода произвести и крепление		То же	торцовые ключи с изолирующей рукояткой	5	5	
4 проверку состояния кольскора и постоянного тока произвести -//- мм, отвертки шлицевые с изолирующей рукояткой (0,8x5,5x200) 1,1 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2	3			-//-	торцовой ключ	1,3	1,3	
5 Проверку отсутствия обрыва секции якоря в двигателе произвести -//- мм и (1,2х8х200) мм, шаблон для измерения расстояний между контактов автопереключателя произвести 1,9 - 6 Проверку уровня масла в редукторе электропривода произвести -//- том и сизавывание электропривода произвести 1,9 - 7 Чистку и смазывание электропривода произвести -//- пружинами пружинами автопереключателя, линейка, кисть-флейц, бензин, керосин, шлифовальное полотно, смазочные материалы (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные произвести 1 1 10 Проверку блокировочной заслонки и действия замка произвести -//- (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные средства связи 2,1 2,1 12 Закрытие электропривода произвести -//- ветошь, мобильные средства связи 1,5 1,5 13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- -//- средства связи 1,5 1,5	4	Проверку состояния коллектора и щеткодержателя электродвигателя		-//-	мм, отвертки шлицевые с изолирующей	1,1	1,1	
6 Проверку уровня масла в редукторе электропривода произвести -//- расстояний между контактными 1,9 - 7 Чистку и смазывание электропривода произвести -//- пружинами автопереключателя, линейка, кисть-флейц, бензин, керосин, шлифовальное полотно, смазочные материалы (жидкие минеральные индустриальные масла, технический лоскут, ветошь, мобильные произвести 1,8 1,8 10 Проверку блокировочной заслонки и действия замка произвести -//- (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные произвести 2,1 2,1 2,1 2,1 13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- ветошь, мобильные средства связи 1,5 1,5	5	1 1 1 1 1		-//-	мм и (1,2х8х200) мм,	2,5	2,5	
7 Чистку и смазывание электропривода произвести -//- пружинами автопереключателя, линейка, кисть-флейц, бензин, керосин, шлифовальное полотно, смазочные материалы (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, электропривода произвести 1,8 1,8 10 Проверку блокировочной заслонки и действия замка произвести -//- (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные 1 1 12 Закрытие электропривода произвести -//- (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные 2,1 2,1 13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- (смазка СЦИАТИМ) (произвести) 1 1	6	Проверку уровня масла в редукторе		-//-	расстояний между	1,9	-	
8 Чистку и регулировку контактов автопереключателя произвести -//- бензин, керосин, бензин, керосин, шлифовальное полотно, смазочные материалы (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные произвести 1,8 1,8 10 Проверку блокировочной заслонки и действия замка произвести -//- (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные произвести 1 1 11 Закрытие электропривода произвести -//- ветошь, мобильные средства связи 1 1 13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- (средства связи) 1,5 1,5	7	произвести		-//-	пружинами	6,9	6,9	
9 Проверку уплотнения электропривода произвести -//- шлифовальное полотно, смазочные материалы (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветощь, мобильные произвести 1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1	8			-//-	линейка, кисть-флейц,	1,8	1,8	
10 Проверку блокировочной заслонки и действия замка произвести -//- (жидкие минеральные индустриальные масла, смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные произвести 1 1 11 Проверку взаимодействия частей электропривода произвести -//- ветошь, мобильные средства связи 2,1 2,1 12 Закрытие электропривода произвести -//- ветошь, мобильные средства связи 1 1 13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- средства связи 1,5 1,5	9	произвести		-//-	шлифовальное полотно,	0,6	0,6	
11 Проверку взаимодействия частей электропривода произвести -//- смазка ЦИАТИМ, технический лоскут, ветошь, мобильные произвести 2,1 2,1 12 Закрытие электропривода произвести -//- ветошь, мобильные средства связи 1 1 13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- средства связи 1,5 1,5	10	действия замка произвест	ГИ	-//-	(жидкие минеральные	1	1	
12 Закрытие электропривода произвести -//- ветошь, мобильные средства связи 1 1 13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- средства связи 1,5 1,5	11			-//-	смазка ЦИАТИМ,	2,1	2,1	
13 Проверку легкости перевода стрелки произвести -//- средства связи 1,5 1,5	12			-//-	-	1	1	
Итого 27.7 25.8		произвести	ода стрелки	-//-		1,5	1,5	
Применание Оперативное время пля электроприволов оборудованных	Итого						25,8	

Примечание. Оперативное время для электроприводов, оборудованных электродвигателями переменного тока, уменьшается на 3,6 чел.-мин.