

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»



В.В.Аношкин

2019 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматики и телемеханики

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

№ КТП ЦШ 1086-2019

Цифровой модуль контроля рельсовых цепей ЦМ КРЦ.
Проверка работоспособности ЦМ КРЦ в условиях эксплуатации.
Регулировка выходного напряжения генератора ГКЕН-Е.

(код наименования работы в ЕК АСУТР)

Регламентированное
техническое обслуживание
(вид технического обслуживания (ремонта))

Генератор
(единица измерения)

6 _____ 1 _____
(количество листов) (номер листа)

Разработал:
Проектно-конструкторское
бюро по инфраструктуре-
филиал ОАО «РЖД» (ПКБ И)
Заместитель начальника отделения АиТ

В.И.Логвинов
«21» 10 2019 г.

1 Состав исполнителей

Электромеханик.

2 Условия производства работ

2.1 Регулировка выходного напряжения сигнала АЛС-ЕН в рельсовых цепях производится в свободное от движения поездов время (в промежутки между поездами) или технологическое «окно».

2.2 Должен быть обеспечен свободный доступ к местам проведения работы.

2.3 Место работ должно иметь достаточное для их производства освещение. При необходимости следует применять переносные осветительные приборы или фонари с автономным электропитанием.

2.4 Работа проводится без снятия напряжения со шкафов, в порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В не ниже III, перед началом работ проинструктированным установленным порядком.

3 Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы

3.1 Технологическое обеспечение:

- мультиметр В7-63/1;
- ключи от оборудования ЦМ КРЦ;

3.1 Документация:

– Цифровой модуль контроля рельсовых цепей ЦМ КРЦ.
Руководство по эксплуатации. ЕИУС.468172.001 РЭ

Примечание:

1 Могут быть использованы другие измерительные приборы соответствующего класса точности.

2 Погрешность измерения используемых измерительных приборов не должна превышать 2,5%.

4 Подготовительные мероприятия

4.1 Перед выполнением работ необходимо получить задание, подготовить необходимую технологическую документацию и ознакомиться с ней.

4.2 Подключить и настроить оборудование, используемое при выполнении работ на требуемый технологический процесс в соответствии с разделом 3 настоящей карты технологического процесса.

5 Обеспечение безопасности движения поездов

5.1 Работа выполняется после выяснения поездной обстановки:

- на станции – у ДСП;
- на перегоне – у ДСП станций, ограничивающих перегон или ДНЦ.

5.2 Регулировка выходного напряжения сигнала АЛС-ЕН производится при условии обеспечения безопасности движения в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ (ЦШ-530-11), утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 № 2055р (в редакции распоряжений ОАО «РЖД» от 01.07.2013 №1512р и от 15.12.2015 №2933р).

5.3 При выявлении недостатков, влияющих на работу РЦ, необходимо принять меры к их устранению.

6 Обеспечение требований охраны труда

6.1 При выполнении технологических операций (7.2) следует руководствоваться требованиями, изложенными в разделах 1, 3 и 12 «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ-74-2015), утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015г. №2765р.

Примечание:

При замене или переработке указанных в данной КТП документов, следует руководствоваться положениями соответствующих разделов действующих нормативных документов (новой редакцией).

7 Технология выполнения работ

7.1 Основные положения

7.1.1 Рельсовая цепь должна быть свободна от подвижного состава. Если рельсовая цепь занята подвижным составом, измерения проводят после освобождения рельсовой цепи.

7.1.2 Регулировка выходного напряжения сигнала АЛС-ЕН состоит в том, чтобы произвести регулировку ГКЕН-Е – генератора сигналов АЛС-ЕН.

7.1.3 ГКЕН-Е обеспечивает формирование сигнала синусоидальной формы на несущей частоте ($174,5\pm1$) Гц с двукратной относительной фазовой манипуляцией (АЛС-ЕН), а также без манипуляции в непрерывном режиме.

7.1.4 В рельсовых цепях с предварительнымключением кодирования, кодовый ток в маршрутах приема и отправления поездов следует измерять

после задания маршрута и последовательного занятия соответствующих рельсовых цепей.

7.1.5 Регулировка производится или для основного, или для резервного генератора ГКЕН-Е.

7.2 Порядок выполнения измерений

7.2.1 Для регулировки уровня выходного сигнала ГКЕН-Е один из ГКЕН-Е (основной или резервный) необходимо перевести в режим регулировки с помощью одновременного удержания кнопок «БОЛЬШЕ» и «МЕНЬШЕ» в течение 2 – 5 с. Индикаторы возле кнопок «БОЛЬШЕ» и «МЕНЬШЕ» до перехода в режим регулировки выключены, кроме случаев, когда установлен минимальный или максимальный уровень сигнала на выходе. При одновременном удержании кнопок индикаторы включаются жёлтым цветом, что свидетельствует о переходе в режим регулировки и остаются включенными 1,5 – 2 с или до отпускания кнопок. При этом ГКЕН-Е становится активным. Индикатор «УРОВЕНЬ» индицирует в мигающем режиме величину напряжения выходного сигнала в вольтах.

7.2.2 При одиночном нажатии на любую из кнопок «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» однократно кратковременно включается индикатор, соответствующий нажатой кнопке, а на индикаторе «УРОВЕНЬ» значение увеличится или уменьшится на единицу. В случае установки максимально возможного или минимально возможного уровня выходного сигнала, соответствующий индикатор «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» остается включенным, как в режиме регулировки, так и после выхода из него.

7.2.3 При нажатии и удержании одной из кнопок «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» будет выполняться автоматическое увеличение или уменьшение уровня выходного сигнала, при этом индикатор, соответствующий нажатой кнопке будет мигать с частотой примерно 1 Гц, а значение на индикаторе «УРОВЕНЬ» будет увеличиваться или уменьшаться соответственно.

ВНИМАНИЕ: Индикация уровня предназначена для примерного определения уровня напряжения на выходе. Для точного определения уровня напряжения на выходе следует использовать измерительный прибор!

ВНИМАНИЕ: При увеличении (уменьшении) уровня выходного сигнала разрешается непрерывно удерживать кнопку «БОЛЬШЕ» («МЕНЬШЕ») в нажатом положении в течение не более 45 с в противном случае прибор перейдет в защитное состояние.

Выход из режима регулировки происходит автоматически при:

- отсутствии нажатия на кнопки «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» более

30 с;

- переходе смежного (основного/резервного) канала в режим регулировки;
- пропадании питания 24 или 220 В (без сохранения установленного уровня выходного сигнала);
- потере связи с управляющей системой (без сохранения установленного уровня выходного сигнала).

При выходе из режима регулировки ГКЕН-Е выдает соответствующий статус для сохранения нового значения уровня напряжения выходного сигнала в управляющей системе (при использовании КСн) или в аппаратуре сопряжения.

Регулировка уровня выходного напряжения ГКЕН-Е невозможна при отсутствии связи с управляющей системой.


В дальнейшем, в каждом приказе управляющей системы присутствует информация о требуемом уровне напряжения выходного сигнала, как для основного, так и для резервного канала. Таким образом, достаточно настроить один из каналов ГКЕН-Е. С целью исключения повторной регулировки всех ГКЕН-Е в случае перезапуска управляющей системы, протоколом обмена предусмотрено считывание установленного уровня напряжения выходного сигнала из ОЗУ ГКЕН-Е.

8 Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

8.1 Результаты измерений записать в журнал формы ШУ-64 (на станции) или журнал формы ШУ-79 (на перегоне).

8.2 При несоответствии результатов проверки установленным требованиям в графе «Примечание» журнала проверки сделать запись: «не соответствует требованиям».

8.3 Неисправную аппаратуру отправить на предприятие-изготовитель или в специальный сервисный центр.



Главный инженер проекта

Л.Е. Горбунов

Технолог I категории

О.Ф. Кочева